

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ

ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، ابزارهای TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... عرضه می شود.

شرکت فنی مهندسی سیانکو

تلفن تماس:


۰۲۱-۰۱۰۰۴۷۶۲۷ و ۰۲۱-۳۷۱۳۳۸۹۵-۵۱

www.seeanco.com & seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس


مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش

صاحب الزمان هشت



راهنمای کاربری و شروع سریع دستگاه مغناطیس متر لوترون


صفحه نمایش	3-1	خروجی کابل RS232	3-12
دکمه POWER	3-2	دکمه ریست کردن	3-13
دکمه HOLD (نگه دارنده)	3-3	ورودی آداپتور ۹ ولت	3-14
دکمه REC (ذخیره کردن)	3-4	درپوش باتری	3-15
دکمه RANGE ▲	3-5	پیچ های درپوش باتری	3-16
دکمه FUNCTION ▼	3-6	پایه نگه دارنده دستگاه	3-17
دکمه SET و TIME	3-7	محل قرار گیری پایه	3-18
دکمه ENTER و LOG	3-8	سری پراب	3-19
سوکت ورودی	3-9	جای دست پراب	3-20
سری سوکت پراب	3-10	درپوش سر پراب	3-21
محل قرار گیری مموری کارت	3-11		







هشدار!!!


این مطالب بصورت جزئی بوده و فقط برای راه اندازی سریع دستگاه می باشد. کاربر باید قبل از استفاده کاملا با دستگاه آشنا شود و اطلاعات کافی را برای استفاده از دستگاه داشته باشد. استفاده نکردن از راهنمای کاربری دستگاه ممکن است باعث مشکلات جبران ناپذیر شود.

ابتدا دکمه **POWER**  را ۱/۵ ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

توسط دکمه **FUNCTION**  و با نگه داشتن این دکمه می توانید تنظیمات **AC** یا **DC** را تعیین نمایید ، همچنین با نگه داشتن دکمه **RANG**  می توانید میزان اعشار اعداد را مشخص کنید.

در قسمت **DC** صفحه نمایش **N** یا **S** را نشان می دهد که **N** قطب شمال و **S** قطب جنوب .
در قسمت **AC** صفحه نمایش یا **AC** را نشان می دهد یا چیزی را نمایش نمی دهد.
قبل از اندازه گیری دکمه های **▲** و **▼** را همزمان ۱/۵ ثانیه نگه دارید تا دستگاه صفر را نشان دهد.


در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه **HOLD** اعداد روی صفحه نمایش ثابت نگه داشته می شود.

DATA RECORD : دکمه **REC**  را زده دستگاه کلمه **REC** را نشان می دهد.

دو مرتبه دکمه **REC** را بزنید بیشترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد ، همچنین باز هم با فشار دادن این دکمه کمترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد.

اگر دکمه **REC** را ۲ ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید

DATALOGGER : مموری کارت را وارد دستگاه کنید سپس آن را فورمت کنید و ساعت و زمان آن را تصحیح نمایید.

دکمه **LOG**  را ۲ ثانیه نگه دارید روی صفحه نمایش کلمه **LOGGER** چشمک می زند و اطلاعات در فواصل زمانی ثابت و مشخص روی حافظه ذخیره می شود.

اگر در طول ذخیره کردن دکمه **DATA LOGGER** را بزنید اطلاعات ذخیره شده و توقف می کند ، برای پایان کار ثبت اطلاعات دکمه **REC** را ۲ ثانیه نگه دارید.

همچنین برای توقف دکمه **LOG** را یکبار بزنید و برای خارج شدن این دکمه را ۲ ثانیه نگه

برای نشان دادن زمان و تاریخ دکمه **TIME** را بزنید .



تنظیمات منو: دکمه **SET** را ۲ ثانیه نگه دارید



DATE: تنظیمات ساعت و تاریخ

SP-T: تنظیمات مربوط به زمان ثبت اطلاعات بر حسب ثانیه

POFF: تنظیمات خاموش شدن اتوماتیک دستگاه

BEEP: تنظیمات خاموش یا روشن کردن صدای بوق دستگاه

DEC: تنظیمات ، و ، مربوط به واحد های اروپایی و امریکایی

SD-F: فورمت کردن مموری کارت

UNIT: تنظیمات مربوط به عوض کردن واحد اندازه گیری mT و G

گروه فنی مهندسی سیانکو

www.seeanco.com



LT Lutron