



FLUKE

فروشگاه گروه فنی و مهندسی سیانکو
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
www.seeanco.com

این فروشگاه عرضه کننده انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، ابزارهای برندهای FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، TESTO محصول کشور آلمان، KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... همراه با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش است.

سیانکو
SEEANCO

شرکت فنی مهندسی سیانکو

تلفن تماس: ۰۵۱-۳۷۱۳۸۲۰۵ و ۰۲۱-۴۷۶۲۷۰۱۰

www.seeanco.com & seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلدیس

مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت



Fluke 820-2


Users Manual & Instruction Sheet

استربوسکوپ فلوک آمریکا سری FLUKE 820-2

استربوسکوپ یا چرخش سنج stroboscope ابزاری الکترونیکی و ابزار دقیق برای سنجش دوران و حرکت احسام مختلف و نیز مشاهده جزئیات حرکتی آنها می باشد. به عبارت ساده تر برای ساخت یک انیمیشن به حرکت ادامه دار یک جسم با فرکانس متفاوت با چشم انسان در طول محور های دکارتی نیاز داریم حال برای مشاهده اجسام متحرک و دوار به طور آهسته بایستی فرکانس تابش جسم به چشم را تغییر داد این تغییر فرکانس تابش با چشمک زدن های متعدد توسط استربوسکوپ اتفاق می افتد.

از دورسنج استربوب اسکوپ میتوان در بازبینی و اندازه گیری سرعت پمپ ها، موتورها و به طور کلی نگهداری صنعتی، تولید، کنترل کیفیت، آزمایشگاه ها، مدارس و کالج ها استفاده نمود.

استربوسکوپ فلوک 820-2 ابزاری حرفه ای و دقیق برای عیب یابی وارسی و تجهیزات دوار و موتورهای است.

برخی از ویژگی های دستگاه استربوسکوپ فلوک آمریکا سری FLUKE 820-2

- دقت نمایش و اندازه گیری بالا
- وضوح نمایش اجسام دوار با کنترل فرکانس
- راندمان بالا LED منبع نور حالت جامد با ویژگی های فلش یکنواخت اجازه می دهد تا برای نرخ فلش بالاتر از ۳۰ FPM تا ۳۰۰،۰۰۰ روتاشن بر ساعت
- صفحه نمایش مجهز به نور پس زمینه
- دارای ۷ ال ای دی با توان نوری Lux 4,800
- کنترل و استفاده آسان
- قابلیت خاموش شدن خودکار



جدول مشخصات فنی 2-820 FLUKE

ویژگی های مکانیکی	
5.71 cm x 6.09 cm x 19.05 cm	سایز (HxWxL)
2.25 in x 2.4 in x 7.5 in	
شرایط کاری محیط	
0 °C to +45 °C	دما کاری
-10 °C to +50 °C	تحمل مدار در دما
Non-condensing (<10 °C)	
90 % RH (10 °C to 30 °C)	(without condensation) رطوبت کاری
75 % RH (30 °C to 40 °C)	
45 % RH (40 °C to 50 °C)	
2,000 m	ارتفاع کاری
12,000 m	ذخیره ارتفاع
MIL-PRF-28800F Class 2	لرزش
1 m drop	مقاومت در برابر ضربه
EN61326-1:2006	EMI, RFI, EMC



ادامه جدول مشخصات

ویژگی های متفرقه	
فرکانس فلاش	
30 to 300,000 FPM	محدوده
0.5 to 5000 Hz	دقت
0.02 %	
30 to 999 FPM = 0.1	
1000 to 300,000 = 1	رزولوشن
0.5 Hz to 999 Hz = 0.1	
1000 Hz to 5000 Hz = 1	
FPM or Hz	تنظیمات فرکانس
پالس فلاش	
Adjustable in μ s or degrees	مدت دوره
Adjustable in μ s or degrees	تاخیر
روشنایی	
Approximately 6500 K	رنگ
4,800 lx @ 6000 FPM at 30 cm	انتشار خروجی
External Trigger	
Connector to externally control trigger	روش کار
3 V to 32 V	حد بالا
<1 V	حد پایین
50 μ s connection	حداقل پهنهای پالس

راهنمای کاربری سریع استریوبوسکوپ فلوک 820-2



هشدار

این مطالب بصورت جزئی و فقط برای راه اندازی سریع دستگاه می باشد. کاربر باید قبل از استفاده کاملاً با دستگاه آشنا شود و اطلاعات کافی را برای استفاده از دستگاه داشته باشد. استفاده نکردن از راهنمای کاربری کامل دستگاه ممکن است باعث مشکلات جبران ناپذیر در دستگاه شود.



استربوسکوپ فلوک


Fluke 820-2

نمای ظاهری و اجزای استربوسکوپ ۲ fluke 820-2


- ۱-صفحه نمایش
- ۲-دکمه پاور
- ۳-دکمه نصف کننده فرکانس
- ۴- محل اتصال جک ۳۲ میلیمتری
- ۵-دکمه دوبرابر کننده فرکانس
- ۶-صفحه ال ای دی آرایه ای
- ۷-دکمه setup
- ۸-کلید افزایش و کاهش فرکانس
- ۹- محل قرار گیری باتری



استریوبوسکوپ فلوک

Fluke 820-2

نمای ظاهری و اجزای صفحه نمایش استریوبوسکوپ 820-2



- ۱-نماد تنظیم پهنهای باند پالس مرربعی بر حسب میکرو ثانیه
- ۲-تنظیم زاویه پالس
- ۳-صفحه نمایش اولیه شامل ۶ رقم
- ۴-نماد هماهنگی لبه داخلی و خارجی پالس با منبع خارجی
- ۵-اتصال منبع هدایت پالس خارجی ۶
- ۶-نماد تنظیم تقسیمات پالس ۱ تا ۲۵۵
- ۷-نماد کاهش ظرفیت باطری
- ۸-تنظیم پالس خارجی بر حسب $1/\text{min}$ یا RPM برای ورودی
- ۹-واحد تولید پالس بر حسب FPM
- ۱۰-واحد تولید پالس بر حسب HZ
- ۱۱-میزان تاخیر و زاویه فازی
- ۱۲-تاخیری زمانی پالس ها منبع پالس داخلی

استریوبوسکوپ فلوک

Fluke 820-2



روش کار با دستگاه استریوبوسکوپ 820-2
با فشردن کلید سبز رنگ پاور دستگاه را روشن کنید.
دستگاه در هنگام روشن شدن به طور پیش فرض بر روی منبع داخلی پالس بر حسب ۱۰۰۰ FPM قرار دارد.



دقت کنید که واحد FPM و RPM را با هم اشتباه نگیرید این مقادیر به شرح زیر هستند.

FPM = Flashes/Minute
RPM = Revolutions/Minute

استریوبوسکوپ فلوك


Fluke 820-2

با فشردن کلید های دو برابر کننده و تقسیم کننده
فرکانس یا تعداد فلاش های منبع نور را تغییر
دهید

دقت کنید هرچه عدد نمایشگر شما بزرگتر باشد
سرعت حرکت جسم دوار در نظر شما کمتر است
تا زمانی که میزان دوران با عدد نمایشگر هماهنگ
شود یعنی جسم ثابت گردد




استریوبوسکوپ فلوک

Fluke 820-2

برای سنجش میزان دور شفت موتور های الکتریکی و یا مته های حفاری و ... نقطه خاصی از شفت را به کمک برچسب علامت گذاری کنید
Mيزان RPM دستگاه را با مقدار عددی
نوشته شده بر روی موتور هماهنگ کنید اين مقدار
ميزان دور در دقيقه دستگاه به صورت اسمى می
باشد
همان طور که در شکل مشخص است برچسب در
حال چرخش از دید ناظر عينی می باشد


استریووسکوپ فلوک

Fluke 820-2


Any reference point on shaft.



در صورت مشاهده حرکت برچسب بر روی شفت با استفاده از کلید دو حالته موجود بر روی دسته دستگاه مقدار FPM را بالا و پایین ببرید تا سرعت چرخش کمتر شود سپس به صورت جزئی عدد را تغییر دهید تا برچسب ثابت شود حال با فشردن کلید ضرب یا تقسیم کننده می توانید تغییرات را مشاهده کنید.



$$\text{RPM } 1776 = \text{FPM } 1776$$



گالری تصاویر





